

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/m30158-c5369-zestaw-do-regeneracji-gwintow-miski-olejowej-m17x1-5-p-5714.html>



## M30158 / C.5369 - Zestaw do regeneracji gwintów miski olejowej M17x1,5

Cena brutto	<b>240,34 zł</b>
Cena netto	<b>195,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>B.158</b>
Kod EAN	<b>4026947001586</b>
Producent	<b>Condor</b>
Wymiary opakowania	<b>10,5 x 9,5 x 3,5</b>

### Opis produktu

Zestaw do regeneracji gwintu korka olejowego M14 x 1.5,  
Gwintownik powiększa otwór do rozmiaru M17 x 1,5

**Zestaw zawiera:**

Gwintownik - 1 sztuka

Korek olejowy wraz z podkładkami miedzianymi - 6 sztuk