

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/s0001582-zamiennik-m38301-1-przyrzad-do-wymiany-paska-alternatora-bez-napinacza-paskow-wieloklinowych-wielorowkowych-p-12211.html>



S0001582 => Zamiennik M38301-1 - Przyrząd do wymiany paska alternatora bez napinacza / pasków wieloklinowych / wielorowkowych

Cena brutto	975,15 zł
Cena netto	792,80 zł
Dostępność	Dostępny - 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0001582
Kod EAN	5904966408045
Producent	Tesam
Wymiary opakowania	39x24,5x6,5 cm

Opis produktu

Zapewnia montaż elastycznych pasków wieloklinowych bez ryzyka ich uszkodzenia.

Zastosowanie:

Samochody

- **BMW:** 118, 120, 318, 320, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 635, 720, X3, X5
- **Audi:** A3 1.6 / 2.0 D
- **Seat:** Altea, Ibiza 1,6 / 2,0 D
- **Skoda:** Octavia, Yeti 1,6 ; 2,0 D
- **Volkswagen VW:** EOS, Golf, Passat, Polo, Sorocco 2,0 D
- **Chrysler:** Grand Voyager, Voyager 2.5 D / 2.8 D
- **Ford:** C-Max, Mondeo, Tourneo, Transit 1.4 / 1,6 / 1.8 / 2,0 ; Ttransit Tourneo 2.2 D Courier, Fiesta, Fusion 1,6
- **Mazda:** 3 / 5, Axela 1,8 / 2,0 model 2 1.2 / 1.4 / 1.6
- **Mercedes:** Sprinter, Viano, Vito 3.0 D
- **Peugeot:** 206, 207, 307, Boxer 1,6 D / 2,2 D / 3,0 D
- **Citroen:** C2, C3, C4, Jumper, Relay 1,6 D / 2,2 D / 3,0 D
- **Fiat:** Albea, Doblo, Ducato, Fiorino Qubo, Linea, Palio, Siena, Stilo, Strada Pickup 2,2 D / 2.3 D / 3,0 D, Doblo, Marea, Multipla 1,6
- **Iveco:** Daily 2,3 D / 3,0 D
- **Volvo:** C30, S40, V50 1,6 / 1,8 / 2,0
- **Lancia:** Lybra 1,6
- **Mitsubishi:** ASX 1,8 D

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnej zakładce =>

Instrukcja

KLIK !

