

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/b149-m30149-korek-oleju-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-p-5705.html>



B.149 / M30149 - Korek oleju - zestaw do naprawy zerwanego gwintu

Cena brutto	326,69 zł
Cena netto	265,60 zł
Dostępność	Dostępny - 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B.149
Kod EAN	4026947001494
Producent	Condor
Wymiary opakowania	20,4 x 12,2 x 4,3

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- 1 szt. gwintownik M14 ze stali HSS-G
- 5 szt. tulejki gwintowane o długości 11 mm - czernione
- 5 szt. tulejki gwintowane o długości 16 mm - czernione
- 5 szt. tulejki gwintowane o długości 19 mm cynkowane na żółto