

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/s9999830-zestaw-do-naprawy-i-regeneracji-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-m14-x-125-mm-p-12725.html>



S9999830 - Zestaw do naprawy i regeneracji zerwanego gwintu świecy iskrowej M14 x 1.25 mm

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 84,77 zł |
| Cena netto | 68,92 zł |
| Dostępność | Dostępny - 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S9999830 |
| Kod EAN | 5904966415258 |
| Producent | Tesam |

Opis produktu

Zawartość zestawu:

- gwintownik M16 x 1,25 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 19 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 12 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 11 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 9 mm